

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Heissenbütteler Damm 2c D-27729 Hambergen Tel.: 04793 957877 Fax: 04793 955357

e-Mail: hhoppen@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV N

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Heissenbütteler Damm 2c • D-27729 Hambergen

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

erstellt durch :
Hans-Joachim Hoppen
Handy : 0160 404 4219
Datum : 28.08.2018

Gutachten

0127W8H

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff

: Oldtimerbewertung

Basis

: Marktwert

Fahrzeughalter

**: Frau Marie Luise Willer
Birkenweg 20,
D-27726 Worpswede**

Amtliches Kennzeichen

: OHZ-CR 75H

Auftrag vom

: 28.08.2018

Besichtigungsdatum / -ort

: 28.08.2018 / Osterholz-Scharmbeck

Besichtigt durch

: Hans-Joachim Hoppen

Anwesend

: [REDACTED] (Fahrzeughalterin)

Bewertungsergebnis:

Zustandsnote

zwei plus (

Marktwert

EUR

45.00

Marktwert in Worten

EUR


Fünfundvierzigtau

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : OHZ-CR 75H
Fahrzeugart : PKW
Aufbauart : Coupè, 2-türig
Fabrikat : Rolls- Royce
Typ : Corniche
Fahrzeug-Ident-Nummer : CRX24631
Hubraum / Leistung : 6750 ccm / 156 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart : Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Plätze : 4
KBA-Nr.: : 2009000
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 2100 kg / 2765 kg
Länge / Breite / Höhe : 5250 mm / 1827 mm / 1520 mm
Reifenfabrikat : Continental



Profiltiefe in (mm) :
Reifenzustand : neuwertig
Anzahl der Achsen : 2
Baujahr / Erstzulassung : 1976 / 09.09.1976
Letzte Zulassung : 30.06.2015
Nächste HU / AU : 06.2019 / 06.2019
Tachostand abgelesen : 74145 mls
Farbe : rot / beige
Serien/Sonderausstattungen : Sunday-Scheiben

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018

Auftrag

Gemäß Auftragserteilung vom 28.08.2018 durch soll an dem vorstehend beschriebenen Fahrzeug der Marktwort
festgestellt und ein

Gutachten

angefertigt werden.

Besichtigung

Originalität

Ansonsten beruhen sämtliche Angaben bezüglich der Originalität des geprüften Fahrzeuges auf den Auskünften
des Halters bzw. Eigentümers und sind daher für den Sachverständigen unverbindlich.

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie des Fahrzeugscheins entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den
eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden
Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustand

Lackierung

- Die Lackierung ist in einem guten Zustand

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018

Rahmen/Karosserie

- Der Rahmen und die Karosserie sind in einem gepflegten Zustand.

Motor/Getriebe

- Das Getriebe wurde erneuert und der Motor wurde instandgesetzt. (Nockenwelle und 1 Kolben wurden erneuert)

Fahrwerk/Achsen

- Das Fahrwerk ist in einem guten Zustand.

Bremsen

- Die Bremsen arbeiten fehlerfrei. Seilzüge der Handbremse und Bremsscheiben wurden erneuert.

Elektrische Anlage

- Die elektrische Anlage arbeitet fehlerfrei.

Innenraum

- Der Innenraum ist in einem sauberen und gepflegten Zustand.
- Türverkleidungen und Handschuhfach Leder wurden erneuert.
- Alle Hölzer wurden erneuert.

Kofferraum

- Der Teppich im Kofferraum wurde erneuert.

Chrom/Dichtungen

- Die Dichtungen und der Chrom sind in einem guten und gepflegten Zustand.

Glas

- Das Glas ist in einem guten Zustand.

Anbauteile

- Die Anbauteile sind in einem guten und gepflegten Zustand.

Historie des Fahrzeugs

- Das Fahrzeug wurde am 23.01.2015 von Familie Willer übernommen und restauriert.

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018

Zusammenfassung

Bewertungsergebnis

Zustandsstufe

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des vorher näher beschriebenen Fahrzeuges ist als gemittelte Gesamtnote:

zwei plus (2 +)

zu bezeichnen.

Marktwert

Den **Marktwert** bewerten wir unter Berücksichtigung des technischen und optischen Zustandes, sowie der Marktlage, des Beliebtheitsgrades und des automobilhistorischen Stellenwertes dieses Modells auf

45.000,00 EUR

in Worten

Fünfundvierzigtausend EUR

Der angegebene Wert beruht auf den eigenen Recherchen des Sachverständigen (Unterzeichners) und unter Berücksichtigung der Marktbeobachtung der **Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG**.

Besonderes / Sonstiges

Die Bewertung umfaßt eine äußere Besichtigung ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Der Fahrzeugwert wurde unter Berücksichtigung der Marktlage ermittelt.

Für das Fahrzeug lag ein Gutachten nach §23 StVZO (H-Kennzeichen) vor.

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018

Schlusswort

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Hambergen, 28.08.2018

Hans-Joachim Hoppen



Die Fahrzeugbewertung umfasst - 15 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Abschließende Anmerkung

Da, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge stark Schwankungen unterliegt, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung d Fahrzeugzustandes durch Restaurations- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeug zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen.

Der in der vorliegenden Bewertungsurkunde dokumentierte Marktwert kann somit nur eine begrenzte Gültigkeit haben. Diese gilt bis zu einer Veränderung des Fahrzeugzustandes, wie oben beschrieben, bzw. maximal Monate.

Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern, die der Regel nur Schwankungen von maximal 10% des Versicherungswertes berücksichtigen.

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018

Fotoanlage




Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018



Bild 3



Bild 4 Fahrgestellnummer

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018




Bild 5 Meilenstand




Bild 6 Motorraum

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018



Bild 7 Radio



Bild 8 Instrumententafel

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018



Bild 9 Innenraum vorne




Bild 10 Innenraum hinten

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018



Bild 11 Türverkleidung




Bild 12 Türverkleidung

Gutachten Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018




Bild 13 Kofferraum



Bild 14 Radzierblende

Gutachten-Nr.: 0127W8H174

Datum: 28.08.2018



Bild 15 Unertboden



Bild 16 Unterboden